


Depotreport Juni 2022

Die Trieb- und Kuppelstangen sind ausgebaut und können überprüft werden



Die Achslagerkasten mit den Weissmetall Lagern und den Schmierpolstern




Die Schienenräumer mit den Bremsklötzen



Ein Teil der Laufachsführung



Teile der Laufachse



Die Triebachsen und die Laufachse sind ausgebaut und können überprüft werden



Die Rhätia mit den ausgebauten Achsen



An der Rhätia wird gearbeitet




Vorne der Dampfgenerator, in der Mitte die Steuerwelle
und hinten die Verbindung der zwei Wasserkasten



Die rechte Kesselführung



Die elektrische Einrichtung für die Beleuchtung



Teile des Wasserstandes unten



Die zerlegten Wasserstands Teile



Markus Kick beim Zusammenbauen des unteren Absperrhahnes des Wasserstandes



Samedan, 30. Juni 2022

Armin Brüngger