

# Depotreport Januar 2023

## Lok 1 «Rhätia»

Hans Stumpf bearbeitet die Messingschrauben  
für die Griffe des Wasserstandes



Die drei Absperrgriffe für die Wasserstandsanzeige



Die Laternen Hutzen sind poliert und die Becher mit den Kosmosbrenner sind bereit für den Einbau



Die erste Laterne ist fast fertig revidiert es fehlen nur noch wenige Sachen an der Laterne



Die Wasserkästen sind grundiert



Die Achsen sind bereit für die Bearbeitung



Die Trieb- und Kuppelstangen sind poliert



Der obere Teil der Griffstange




Der untere Teil der Griffstange



Die G ¾ 1 «Rhätia» hat ganz spezielle Einstiegsgriffstangen. Vier polierte Griffstangen, sehen an der Lok sehr elegant aus



An der seitlichen Rückwand sieht man gut die ehemaligen Löcher der Beschriftung LD 1



Der Kohlenkasten Boden musste ersetzt werden



Die Bodenbleche die ersetzt werden mussten



Samedan, 31. Januar 2023

Armin Brüngger